

Störung

Infolge eines technischen Defekts traten seit einigen Tagen in Teilen von Wohlen Störungen an der ibw-Rundsteueranlage auf. Sichtbare Folge davon war unter anderem, dass die Strassenbeleuchtung teilweise zur falschen Zeit ein- und ausgeschaltet war. Mit entsprechenden Netzschaltungen konnte das Problem inzwischen behoben werden.

Die ibw-Rundsteueranlage steuert ausgewählte Stromverbraucher im ibw-Versorgungsgebiet: Mittels elektrischer Impulse werden Elektroboiler, Direkt- und Speicherheizungen, Wärmepumpen sowie die öffentliche Beleuchtung zentral ein- und ausgeschaltet. Ausserdem regelt die Rundsteueranlage die Umschaltung zwischen Normal- und Niedertarif.

Von der Störung betroffen waren Liegenschaften in den Gebieten Industriestrasse–Niedermatten–Anglikon sowie in Teilen des Rigacker-Quartiers, die noch mit alten Stromzählern ausgerüstet sind. Die entsprechenden Kundinnen und Kunden werden von der ibw in den nächsten Tagen persönlich kontaktiert.

