

## Technische Störung

Aufgrund einer technischen Störung an der Rundsteueranlage wurden am 31. Dezember 2018 und am 1. Januar 2019 einzelne Warmwasserboiler nicht aufgeheizt. Inzwischen konnte die Störung behoben werden, und die Boiler werden wieder zu den gewohnten Zeiten geschaltet.

Die ibw bedauert die entstandenen Unannehmlichkeiten und wünscht allen Kundinnen und Kunden weiterhin einen guten Start ins neue Jahr. Natürlich steht Ihnen unser Pikettdienst auch 2019 für alle Anliegen rund um die Uhr unter 056 619 19 19 zur Verfügung.

